

工事名 路面本復旧工事（その2）

工事場所 横芝光町木戸（五ノ神）地先

質問事項 1. P-5 第2号内訳書本復旧工（ $t = 5\text{ cm}$ ）掘削復旧について

① 不陸整正工に路盤材整正厚 3 cmと記載されていますが、P-22 第16号単価表には材料費の計上がありません。
工事費積算に当たり補足材抜きでよろしいでしょうか。
なお、補足材使用の場合は材料の規格を提示願います。

回答 不陸整正工に材料費は計上していません。